



## Raport Historii Pojazdu autoDNA

Raport zawiera dostępne informacje na dzień: 2024-09-04 15:09:53 UTC +0200

Wersja językowa: PL

f14b1cce-e3774d3f-5891d895-d3790f9f-24a60b04



Mercedes-Benz C450  
WDD2050641F277973

### Wiek pojazdu

Wg daty produkcji / roku modelowego

9

LAT(A)

8

MIES.

Data produkcji / Rok modelowy 2015

Wg pierwszej rejestracji pojazdu

8

LAT(A)

10

MIES.

Data pierwszej rejestracji 2015-10-22

1 3 6 9 2 4 km

**Uwaga:** Nie jest to aktualny przebieg sprawdzanego pojazdu. System autoDNA oblicza średni przebieg pojazdu na podstawie danych pojazdów o podobnej charakterystyce: marce, modelu, typie paliwa, wieku itp.

## CENTRUM POWIADOMIEŃ

Bazy Skradzionych Pojazdów



Przeszukane bazy 12/12

Akcje serwisowe



Liczba wpisów 1

Informacje o pojeździe



Liczba wpisów 36

Dziennik użytkowania



Liczba wpisów 8

Historia cenowa




Nie odnotowano

Odczyty drogomierza




Liczba wpisów 11

## Historia uszkodzeń


 Liczba wpisów 4

## Rejestr zastawów


kraj Polska

 Nie odnotowano


## Wyposażenie

 Liczba wpisów 109

## Archiwalne zdjęcia

 Liczba wpisów 0

## Poprawność VIN

 Niedostępne

## INFORMACJE O POJEŹDZIE

**Producent**  
MERCEDES-BENZ

**Model**  
C450

**Rodzaj nadwozia**  
SEDAN

**Typ paliwa**  
BENZYNA

**Pojemność silnika [cm3]**  
2996

**Kraj producenta**  
NIEMCY

**Rok modelowy**  
2015

**Kod koloru lakieru**  
792U

**Kolor lakieru**  
PALLADIUM SILVER METALLIC  
PAINT

**Próbka koloru lakieru**



**Kod koloru wnętrza**  
641A

**Wersja**  
C 450 AMG 4MATIC

**Linia**  
C-CLASS

**Seria**  
W205

**Data produkcji**  
2015

**Kod silnika**  
276.823

**Norma emisji spalin**  
EURO 6

**Typ silnika**  
DIRECT INJECTION

**Moc silnika**  
270KW (367HP)

**Układ kierowniczy**  
LEWOSTRONNY

**Kod skrzyni biegów**  
722.972

**Typ skrzyni biegów**  
AUTOMATYCZNA

**Skrzynia biegów**  
AUTOMATIC TRANSMISSION 7-SPEED

**Kod modelu**  
205064

**Numer seryjny pojazdu**  
277973

**Wykończenie wnętrza**  
FABRIC/IMITATION  
LEATHER/MICROFIBER - BLACK/ANTHR.

**Rynek przeznaczenia**  
POLSKA

**Generacja**  
IV

**Segment**  
AUTA RODZINNE / KLASA ŚREDNIA

**Fabryka**  
BREMEN

**Liczba cylindrów**  
6

**Liczba zaworów**  
24

**Liczba biegów**  
7

**Kraj wytworzenia**  
NIEMCY

**Liczba drzwi**  
4

**Numer seryjny skrzyni biegów**  
722972 06 591852

## AKCJE SERWISOWE

2018-04-11

Niedostateczne uziemienie kolumny kierownicy

**Problem**

W związku z niedostatecznym uziemieniem kolumny kierownicy przy jednoczesnym uszkodzeniu ścieżek przewodzenia prądu w kasecie sprzęgacza obrotowego w module przełącznika kolumny kierownicy może dojść do nieuzasadnionej aktywacji poduszki powietrznej.

**Efekty usterki**

Usterka może spowodować zranienie kierowcy i zwiększa potencjalne ryzyko wypadku.

**Naprawa**

Właściciele samochodów zostaną poinformowani o prowadzonej kampanii i konieczności zgłoszenia się do punktu serwisowego, w celu sprawdzenia mechanicznej kolumny kierownicy i jej ewentualnego skorygowania.

Data produkcji **NIE PODANO**

Źródło **UOKIK**

## BAZA SKRADZIONYCH POJAZDÓW

Przeszukane bazy 12

Odnotowano 0

 **Włochy**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

Nie odnotowano

 **Czechy**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

Nie odnotowano

 **Rumunia**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

Nie odnotowano

 **Litwa**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

Nie odnotowano

 **Słowenia**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

Nie odnotowano

 **Holandia**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Repozytoria Crimimail oraz Stowarzyszenie Ubezpieczycieli

Nie odnotowano

 **Kanada**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

Nie odnotowano

 **Słowacja**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

Nie odnotowano

 **Szwecja**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Stowarzyszenie Ubezpieczycieli

Nie odnotowano

 **Norwegia**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Ettersokt

Nie odnotowano

 **Kaynine**

Ewidencja przedmiotów skradzionych - Kaynine(Niemcy)

Nie odnotowano

 **Baza int.**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Niezależne źródła internetowe

Nie odnotowano

# HISTORIA POJAZDU

## 2024

15.07.2024

### Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2024-08-13**

Kraj **Polska**

20.05.2024

### Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza  
**75 044 km**

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego **2025-05-20**

Kraj **Polska**

15.03.2024

### Przerejestrowanie pojazdu, ze względu na zmianę własności

Zarejestrowany na firmę lub organizację

Miejsce rejestracji **Warszawa, mazowieckie**

Kraj **Polska**

## 2023

06.2023

### Serwis lub kontrola pojazdu

Stan drogomierza  
**61 404 km**

#### Serwis regularny

Wymiana filtra kabinowego

Wymiana oleju i filtra olejowego

Wymiana płynu hamulcowego

Kraj **Polska**

27.04.2023

### Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza  
**58 360 km**

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego **2024-04-27**

Kraj **Polska**

## 2022

24.10.2022

### Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2023-10-23**

Kraj **Polska**

31.03.2022

**Wykonano okresowe badanie techniczne**

Stan drogomierza  
**44 690 km**

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego **2023-03-31**

Kraj **Polska**

## 2021

24.10.2021

**Ubezpieczenie pojazdu**

Polisa ważna do **2022-10-23**

Kraj **Polska**

11.07.2021

**Przeprowadzenie kontroli drogowej pojazdu**

Stan drogomierza  
**39 892 km**

Kraj **Polska**

## 2020

24.10.2020

**Ubezpieczenie pojazdu**

Polisa ważna do **2021-10-23**

Kraj **Polska**

23.10.2020

**Wykonano okresowe badanie techniczne**

Stan drogomierza  
**34 056 km**

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego **2021-10-23**

Kraj **Polska**

## 2019

22.10.2019

**Ubezpieczenie pojazdu**

Polisa ważna do **2020-10-21**

Kraj **Polska**

22.08.2019

**Wykonano okresowe badanie techniczne**

Stan drogomierza  
**22 695 km**

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego **2020-10-22**

05.2019

Kraj **Polska**

**Odnotowano szkodę na pojeździe**

Kwota **2 750 - 3 000 PLN**


Rezultat



**USZKODZENIE SZYB**

Grupa części

- Szyby



Strefa uszkodzenia  
- Przód

Kraj **Polska**

03.2019

**Odnotowano szkodę na pojeździe**

Kwota **7 000 - 8 000 PLN**

Rezultat



**USZKODZENIE SZYB**



**USZKODZENIE PODWOZIA**



**USZKODZENIE NADWOZIA**

Grupa części

- Układ zawieszenia
- Elementy karoserii zewnętrznej
- Szyby



Strefa uszkodzenia  
- Tył  
- Lewy tył  
- Prawy tył

Kraj **Polska**

01.2019

**Serwis lub kontrola pojazdu**

Stan drogomierza  
**19 524 km**

**Serwis regularny**

- Wymiana filtra kabinowego
- Wymiana filtra powietrza silnika
- Wymiana świec zapłonowych
- Wymiana oleju i filtra olejowego

Kraj **Polska**

**2018**

04.2018

**Odnotowano szkodę na pojeździe**

Kwota **10 000 - 11 500 PLN**

Kraj **Polska**

01.2018

Serwis lub kontrola pojazdu

Stan drogomierza  
12 688 km

Serwis regularny

Wymiana filtra kabinowego  
Wymiana filtra powietrza silnika  
Wymiana oleju i filtra olejowego  
Wymiana płynu hamulcowego

Kraj Polska

## 2016

12.2016

Zgłoszono odczyt drogomierza

Stan drogomierza  
4 378 km

12.2016

Odnotowano szkodę na pojeździe

Kwota 10 000 - 11 500 PLN

Kraj Polska

12.2016

Serwis lub kontrola pojazdu

Stan drogomierza  
4 377 km

Serwis regularny

Wymiana filtra kabinowego  
Wymiana oleju i filtra olejowego

Kraj Polska

## 2015

22.10.2015

Pojazd zarejestrowany

Homologowany fabrycznie

Katalizator

Termin badania technicznego 2018-10-21

Kraj Polska

22.10.2015

Pierwsza rejestracja pojazdu

# DZIENNIK SPRAWDZEŃ

Data i czas	Rodzaj usługi	IP	Lokalizacja
30.07.2024 12:07:36	Raport autoDNA	163.116.XXX.XXX	Warsaw, Poland

## WYPOSAŻENIE

COC PAPER EURO6 TECH. W/O REGISTRATION CERT.PART 2	968	TRANSMISSION HOUSING WITH DEEP OIL LINE CONNECTION	A68	DSM: STAR2 ELIMINATION I/O-ERROR-CONTROL CODE W 10	J7A
FABRIC/IMITATION LEATHER/MICROFIBER - BLACK/ANTHR.	641A	INTERIOR AND EXTERIOR MIRROR,AUTOMATICALLY DIMMING	249	COLLIS.WARN. SYS. W/ ACTIVE BRAKE INTERV. FCW STOP	258
TRANSMISSION MODE SELECTOR LEVER (AGILITY SELECT)	B59	MBCONNECT - ECALL EUROPE EMERG. CALL SYS. GEN. 2	350	MANUAL ROLLER SUN BLINDS IN REAR DOOR LH AND RH	313
SOFTWARE CONTROL FOR FORCE-FREE IN POSITION "D"	K27	ENGINES WITH EXH.TURBOCHARGER WITH INTERCOOLER	M002	AMG LINE INTERIOR/AMG SPORTS PACKAGE INTERIOR	P29
STEUERCODE VERTRIEB FUER CODE 475 ANFORDERUNG	6P5	AMG STYLING PACKAGE-FRONT SPOILER, SIDE SKIRT	772	AMG LINE EXTERIOR/AMG SPORTS PACKAGE EXTERIOR	P31
REFRIGERANT COMPRESSOR WITH MAGNETIC COUPLING	B09	ELECTRIC TILT/SLIDE SUNROOF IN GLASS VERSION	414	TYPE DESTINATION ON TRUNK LID - ELIMINATION	260
PREINSTALLATION FOR NAVIGATION RETROFITTING	355	OPERATORS MANUAL AND SERVICE BOOKLET POLISH	16B	AMG MULTI-SPOKE WHEELS 19" WITH MIXED TIRES	605
PEDESTRIAN PROTECTION - ACTIVE ENGINE HOOD	U60	CONTROL CODE FOR SERVICE INTERVAL 20000 KM	K14	SEAT HEATER FOR LEFT AND RIGHT FRONT SEATS	873
FRONT PASSENGER SEAT WITH WEIGHT SENSING	U10	SENSOR SYSTEM AND ANTITHEFT ALARM SYSTEM	882	INSTRUMENT CLUSTER/HU LANGUAGE - POLISH	343B
EUROPE/CIS COUNTRIES/MONGOLIA HEAD UNIT	3U1	AUDIO 20 RADIO NAVIGATION CAPABLE NTG5	522	VEHICLES WITH 4-MATIC-/ALL WHEEL DRIVE	M005
EURO 6 TECHNOLOGY EXHAUST GAS CLEANING	927	DIRECT START / ECO START/STOP FUNCTION	B03	FUEL TANK WITH LARGE VOLUME - VOLUME 1	916
RIGHT-HAND TRAFFIC STATIC LED HEADLAMP	632	FRONT VIEW DISPLAY (HEAD-UP DISPLAY)	463	FABRIC/IMITATION LEATHER/MICROFIBER	610A
BASIC ANTITHEFT ALARM SYSTEM (ATA)	551	MBCONNECT - REAL-TIME TRAFFIC DATA	B54	DISCONTINUATION OF COLOR SEAT BELT	U17
CONVERTER WITH DEV. CHARACTERISTIC	182	CHASSIS WITH STEEL/AIR SUSPENSION	488	FE TORQUE CONVERTER HOUSING 13.5	A59
AUTOMATIC HIGH BEAM SWITCH (IHC)	608	SPEED- + LOADINDEX 93Y XL+96Y XL	56V	PAPER CONTROL ROWI CERTIFICATION	117
RADIATOR GRILLE IN DIAMOND LOOK	5U4	BLACK FABRIC ROOF INTERIOR TRIM	51U	ELECTRIC FOLDING OUTSIDE MIRROR	500
TRIM PIECES - CARBON HIGH GLOSS	H73	PALLADIUM SILVER METALLIC PAINT	792U	OIL OFFSET AMOUNT +1000 ML OIL	10A
AUTOMATIC TRANSMISSION 7-SPEED	427	ADAPTIVE STOP LIGHT FLASHING	K11	TRANSMISSION CODE VERSION 72	G972
PERFORMANCE ENHANCED ENGINE	M016	REAR BELT STATUS INDICATION	U01	276.8 - 20120416 - AEJ 25/1	806
MB MOBILO WITH DSB AND GGD	255B	MBCONNECT - BASIC SERVICES	06U	TEMPOMAT (CRUISE CONTROL)	440



205 - 20110414 - YOM 15/1	806	THEFT PROTECTION PACKAGE	P54	INTERIOR LIGHT ASSEMBLY	876
V6-GASOLINE ENGINE M276	M276	AUTOMATIC TRANSMISSION	GA	DISPLACEMENT 3.0 LITER	M30
FRONT AXLE HALF, RIGHT	VR	CONTROL CODE MARKETING	1P6	CONTROL CODE MARKETING	5P6
WHEEL ARCH ENLARGEMENT	776	FRONT AXLE HALF, LEFT	VL	TIRE PRESSURE CONTROL	475
FE CONVERTER 13.5 MM	A65	SPORT EXHAUST SYSTEM	U21	VGS D4-0, D3 PATTERN	35A
PREMIUM SOUND SYSTEM	810	AMBIENT ILLUMINATION	611	PLANT CONTROL CODE	JVP
ACTIVE PARK ASSIST	235	SD CARD NAVIGATION	357	PLANT CONTROL CODE	JVW
LEFT-HAND STEERING	L	PLANT CONTROL CODE	JVO	PLANT CONTROL CODE	JVH
FIRE EXTINGUISHER	682	MODEL SERIES 205	F205	FLOOR MATS - AMG	U26
REAR-VIEW CAMERA	218	ACOUSTIC GLAZING	851	REDUCED-FRICTION	A89
AIR CONDITIONER	580	CD SINGLE DRIVE	818	PARKING PACKAGE	P44
MIRRORS PACKAGE	P49	SHIFT BY WIRE	A21	KEYLESS START	893
ANALOG CLOCK	246	DIRECT START	A20	SUMMER TIRES	R01
SPOILER LIP	U47	GPS ANTENNA	270	RAIN SENSOR	345
KNEE AIRBAG	294	REAR AXLE	HA	LIMOUSINE	FW
Y-PLATE	A100	TIREFIT	B51	POLAND	559L
EUROPE	5XXL				

## ARCHIWALNE ZDJĘCIA POJAZDU

Liczba zdjęć --

### Zasady i warunki

Wszelkie informacje udostępnione za pośrednictwem serwisu autoDNA mają charakter informacji pomocniczych i stanowią jedynie wskazówki dla Użytkownika.

Informacje zawarte w serwisie autoDNA mogą ulec zmianie, bez wcześniejszego powiadomienia przez AUTODNA Sp. z o.o. o tym fakcie. Wszelkie treści i znaki graficzne zamieszczone w serwisie autoDNA chronione są prawami autorskimi przysługującymi AUTODNA Sp. z o.o. Wykorzystywanie tych treści lub znaków graficznych w sposób inny niż wyraźnie dozwolony warunkami Regulaminu serwisu autoDNA, stanowi jego naruszenie i złamanie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631).

Użytkownik może pobierać pojedyncze kopie materiałów publikowanych w serwisie autoDNA wyłącznie do użytku własnego.

Zabronione jest powielanie, kopiowanie, przesyłanie, przechowywanie w systemach, dokonywanie tłumaczenia na inny język lub inne, sprzeczne z Regulaminem serwisu autoDNA, wykorzystywanie treści udostępnianych za pośrednictwem serwisu autoDNA, bez uprzedniej, wyraźnej, pisemnej zgody AUTODNA Sp. z o.o.

AUTODNA Sp. z o.o. może posiadać patenty, zgłoszenia patentowe, prawa autorskie, znaki towarowe oraz inne prawa własności intelektualnej dotyczące treści udostępnianych za pomocą serwisu autoDNA w jakiegokolwiek formie.

AUTODNA Sp. z o.o. udostępniając treści za pośrednictwem serwisu autoDNA nie udziela licencji na patenty, prawa autorskie, znaki towarowe lub inne prawa własności intelektualnej, zawarte w udostępnionych treściach.

Nazwy podmiotów lub produktów zawarte w treściach, udostępnianych przez AUTODNA Sp. z o.o. w jakiegokolwiek formie za pośrednictwem serwisu autoDNA, mogą stanowić zarejestrowane znaki towarowe lub znaki usługowe tych podmiotów.

**autoDNA**

**Raport Historii Pojazdu  
autoDNA**



WDD2050641F277973  
Mercedes-Benz C450



#### Jak skanować QR kod

Uruchom aparat w swoim telefonie i skieruj obiektyw telefonu na kod QR. Telefon automatycznie zeskanuje QR kod. Alternatywnie, uruchom aplikację do skanowania QR i postępuj analogicznie.



#### Jak nakleić na szybę

Naklej na boczną szybę samochodu, po prawej lub lewej stronie. Nie rekomendujemy naklejania na przednią szybę, która ustawiona jest pod kątem przez co trudniej będzie zeskanować QR kod.



#### Jak umieścić zdjęcie w ogłoszeniu

Dodaj QR kod jako kolejne zdjęcie do swojego ogłoszenia. Popularne serwisy umożliwiają dodawanie zdjęcia w rozmiarze do 5 MB o rozdzielczości 1080 x 720 px. Plik, który otrzymałeś od nas wraz z zamówionym raportem spełnia te wymagania. Po prostu dodaj zdjęcie do galerii sprzedawanego pojazdu.