



Audi A7

VIN: WAUZZZF21MN018250

Diesel

Wygenerowano 2024-06-02 22:16



Stan licznika kilometrów

✓ Wygląda dobrze



Status prawny

✓ Wygląda dobrze



Uszkodzenie

⚠ Wymaga uwagi



+31

Źródła danych

Sprawdziliśmy ponad 3 076 654 źródeł danych w 35 krajach

Kradzież

Czy pojazd jest obecnie oznaczony jako skradziony? Czy był skradziony w przeszłości? Czy został odnaleziony?



Nie znaleźliśmy żadnych zapisów na temat kradzieży tego pojazdu.



Zakończono sprawdzanie skradzionych pojazdów w policyjnej bazie danych w 5 krajach:

Oto, co sprawdziliśmy:



Obecnie poszukiwany jako skradziony

✓ Nie znaleziono zapisów



Skradziony w przeszłości

✓ Nie znaleziono zapisów

Aktualny status jest nieznan



Skradziony w przeszłości

✓ Nie znaleziono zapisów

Pojazd został odnaleziony

Zakończono sprawdzanie skradzionych pojazdów w policyjnej bazie danych:



Włochy



Szwecja



Czechy



Finlandia



Kanada


Stan licznika kilometrów

Czy są oznaki cofania przebiegu lub rozbieżności?

Ostatni znany przebieg: 74 831 km



Znaleziono 3 zapisy dot. przebiegu



Zapisy stanu licznika kilometrów

2020-10 **12 km**

2023-10 **68 807 km**

2024-04 **74 831 km**

Status prawny

Czy pojazd przeszedł przegląd techniczny? Czy został oznaczony jako zezłomowany?



Przeгляд techniczny przeszedł pomyślnie 2023-10, w kraju: 🇵🇱 **Polska**

Prawne



Badanie techniczne

Pomyślnie 2023-10

🇵🇱 **Polska**

Przeszedł badanie techniczne



Złomowany

✓ Nie znaleziono zapisów

Brak zapisu o złomowaniu pojazdu

Uszkodzenie

Czy ten pojazd był w przeszłości uszkodzony? Jaka była wartość tych uszkodzeń?




Ten pojazd został uszkodzony



Łagodne uszkodzenia zwykle nie wpływają na bezpieczeństwo pojazdu ani nie pozostawiają problemów strukturalnych.

Zapisy o uszkodzeniach



2024-03

Polska

Uszkodzenie

Szacowany koszt naprawy

2001 zł - 6000 zł

Możliwa przyczyna uszkodzenia

Nieznany

Grupy szkód

Zewnętrzne części nadwozia

Kłęska żywiołowa

Czy lokalizacja pojazdu została zapisana w rejonie kłęski żywiołowej?



Lokalizacja pojazdu nie została zapisana w rejonie kłęski żywiołowej

Specyfikacje

Jaka jest specyfikacja i wyposażenie tego pojazdu?



Sprawdź, czy specyfikacja i wyposażenie tego pojazdu odpowiadają informacjom podanym przez sprzedającego.

Identyfikacja i specyfikacja techniczna



Marka
Audi



Model
A7



Wersja
Sportback



Rodzaj nadwozia
Hatchback



Pojemność skokowa układu
napędowego
2 l



Moc układu napędowego
150 kW (201 KM)



Typ paliwa
Diesel



Typ skrzyni biegów
Automatyczna



Liczba miejsc siedzących
5

Oś czasu

Znaleziono 5 zapisów

Oś czasu zapisów dla tego pojazdu

Ostatnie zapisy

2020-10

Polska



Został zarejestrowany

Zapis reprezentuje zdarzenie administracyjne. Może to być związane ze zmianą właściciela, wymianą dokumentów itp.

2022-10

Polska



Był ubezpieczony

Pojazd był ubezpieczony w tym konkretnym kraju (lub stanie). Może obejmować wszystkie rodzaje ubezpieczeń (OC, AC, itd.), jak również ponowne ubezpieczenie.

Z: 2022-10-21

To: 2023-10-20

2023-10

Polska



Był ubezpieczony

Pojazd był ubezpieczony w tym konkretnym kraju (lub stanie). Może obejmować wszystkie rodzaje ubezpieczeń (OC, AC, itd.), jak również ponowne ubezpieczenie.

Z: 2023-10-21

To: 2024-10-20

2023-10

Polska



Został poddany badaniu technicznemu

Zarejestrowano zdarzenie kontroli technicznej (znane również jako MOT, badanie przydatności do ruchu drogowego lub badanie kontroli emisji). Można uwzględnić zarówno przypadki udane, jak i nieudane.

2024-03

Polska



Wykryto uszkodzenie

Mamy informacje, że ten pojazd został uznany za uszkodzony w tym konkretnym kraju (lub stanie). Szczegółowe informacje znajdują się w sekcji „Uszkodzenia”.



+31

Źródła danych

Sprawdziliśmy ponad 3 076 654 źródeł danych w **35 krajach**